

Gebruchs-Anweisung.

Bündpatrone.

Die Patronen von 1 Zoll Länge sind Bündpatronen, worin das Bündhütchen nebst Bündschnur befestigt wird.

Hütchen und Schnur.

Das eine Ende der Schnur wird glatt abgeschnitten und in ein Bündhütchen bis an den Knallsatz eingeschoben, der obere Theil des Hütchens wird alsdann mit einer Bange vorsichtig an die Bündschnur festgekniffen.

Gusseisen des Hütchens und Herrichtung d. Bündpatrone.

Das mit Bündschnur versehene Hütchen wird an das geschlossene Ende einer Bündpatrone so weit eingeschoben, daß der obere Rand des Bündhütchens noch 1 bis 2 Linien über das Dynamit vorragt, und dann der aufgebogene Papierrand mit Bindfaden an die Bündschnur derart befestigt, so daß sich diese und das Kapsel nicht mehr in der Bündpatrone verschieben können.

Das Laden.

Die Patronen sind von verschiedenem Durchmesser und meistens 2—9 Zoll lang. Man nimmt davon je nach der gewünschten Ladehöhe ($\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{8}$ der Bohrlochstiefe genügt), schiebt sie, ohne sie zu öffnen, in's Bohrloch und drückt jede einzelne Patrone mit einem hölzernen Ladestock fest nieder, so daß die Papierhülle auseinandergeht, und das plastische Dynamit sich vollkommen an die Bohrlochsohle und an die Bohrlochwände anschmiegt. Das Niederdrücken ist nothwendig, um eine gute Wirkung zu erzielen. Hat man die richtige Ladehöhe, so wird die mit Hütchen und Schnur versehene Bündpatrone hineingeschoben, bis dieselbe die Ladung berührt. Bei trockenem Besatz wird, um die Bündpatrone zu schonen, zuerst bis zur Hälfte des offenstehenden Bohrloches auf die Bündpatrone loser Sand oder Erde und hierauf bis zum Bohrlochmund fester Besatz von Letten gegeben. Nimmt man Wasserbesatz, so muß die Bündpatrone als solche und namentlich der Knallsatz des Bündhütchens gegen das Eindringen des Wassers geschützt werden, welches man durch Verschmieren derselben mit Wachs, Talg oder durch Eintauchen in Theerpech erreicht.

Maßregeln bei kalter Witterung.

Unter + 9 Grad C. erstarrt das Dynamit. — Es ist nun immer von Vortheil für die Wirkung das Dynamit in weichem Zustande zu verladen und daher gut, es in solchem Zustande zu erhalten, was durch Anwendung guter Wärmeapparate, wie solche von untenstehender Firma geliefert werden, oder durch Aufbewahrung des Dynamits in Holzlüsten mit Doppelwänden, deren Zwischenräume mit Dünge gefüllt werden, leicht zu erreichen ist. Jedenfalls muß aber die Bündpatrone, wenn sie adjustirt (mit dem Kapsel versehen) wird, in weichem Zustande sein, was man leicht erzielt, wenn der Bergmann die Bündpatrone nahe am Leibe bei sich trägt. — Hat man zu befürchten, daß auch die Bündpatrone in der Zeit zwischen Herrichtung und Bündung gesiert, so muß man die sogenannten verstärkten Bündhütchen, d. h. Hütchen mit vermehrtem Knallsatz oder die eigens für gefrorenes Dynamit bestimmten patentirten Bündpatronen anwenden. — Nie dürfen Dynamitpatronen an sehr heißen Orten, z. B. in der Nähe von Ofen, aufbewahrt, am wenigsten aber gefrorene Dynamitpatronen an solchen Orten aufgehängt werden.

Aktionations-Gase.

Wenn sich nach der Explosion schlechte Gase zeigen, so ist dies ein Beweis, daß die Bündung schlecht ausgeführt, also obige Vorschrift nicht richtig befolgt wurde. — Unrichtige Bündung verbirbt aber nicht nur die Wetter, sondern vermindert auch den Sprengeffekt.

Versagte Schüsse.

Versagte Schüsse dürfen nie ausgebohrt werden, sondern man muß trachten, sie durch in der Nähe neuangelegte Schüsse abzuthun.

Actien-Gesellschaft Dynamit Nobel,

Wien, I., Wallischgasse Nr. 11.

Fabrik: Preßburg in Ungarn.



Használati utasítás.

Gyújtó-töltény.

Az 1" hosszu töltények „gyújtó töltények”; ezekbe erősítetik meg a lőkupak és gyuszál.

Lőkupak és gyuszál.

A gyuszál egyik vége a hosszirányra merőlegesen levágatik és egy lőkupakba, egészen annak durriganyos fenekeig tolatik be. A lőkupak felső vége óvatosan egy fogóval a gyuszálhoz szorítatik.

A gyújtó-töltény fel szerelése lőkupak és gyuszállal.

A gyuszállal ellátott lőkupak a gyújtó-tölténybe, miután annak egyik vége előbb felnyitott, a nyílra betolatik, hogy a lőkupak felső vége 1—2 vonalnyira a dynamitból kiálljon, a gyújtó-töltény nyitott végén pedig a borítékpapiros fonállal akép kötendő a gyuszálhoz, hogy az a lőkupakkal a gyújtó-töltényben ne mozogasson.

A töltés.

A töltények különféle átmérővel birnak és rendesen, 2"—6" hosszuk. Ezek felnyitában tolatnak egymásután a fűrlyukba, de ugy, hogy minden egyes töltény előbb a töltővesszővel erősen lenyomatik a célból, hogy ezen nyomás által a papiros boríték szétesztetvéni, a képlékeny dynamit a fűrlyuk feneke és oldalaihoz tapadjon. Jó hatás elérésére ezen lenyomás szükséges. A szabályos töltmagasság (elég a fűrlyuk-mélység $\frac{1}{8} - \frac{1}{6}$ át megtölteni) elérése után a lőkupak és gyuszállal felszerelt gyújtó-töltény akép tolatik a fűrlyukba, hogy a töltést érintse. Száraz fojtás használata mellett, a gyújtó-töltény kimélése céjlából, a fűrlyuk még üres részének fele homok vagy laza földdel, másik fele azonban szilárd agyagfötőssal látandó el. Ha vizfojtás alkalmaztatik, szükséges az egész gyújtó-töltényt, de főkép a lőkupak durriganyát a viz behatása ellen megóvni, a mi viasz vagy faggyuval bakenés vagy kátrány-szurokba való bemártás által érhető el.

Egyszerű töleg töltések.

+ 9⁰ Cls. alatt a dynamit megmered. Mivel a hatásra előnyösebb, a dynamitot lágy állapotban használni, kivánatos is annak ily állapotban való eltarthatása, mi az alantirt czég által szerkesztett melegen készülék használata, vagy azáltal is elérhető, hogy a dynamit kettős falú, a két fal között ganajjal megtöltött faladákon tartatik. Mindenesetre szükséges, hogy a gyújtó-töltény, minden lőkupak és gyuszállal felszereltetik, puha állapotban legyen, mi könnyen sikerül, ha a bányász a töltényt közel testéhez zsebében tartja. Ha a gyújtó-töltény megmerezettsé a felszerelés és elrobbantás közötti időben előre látható; vagy kettős, az az nagyobb durrigany mennyiséggel ellátott, vagy pedig különösen megfagyott dynamit elrobbantására készült Patent-lőkupakok használandók. Soha sem szabad dynamittöltényeket meleg helyeken p. o. kályhák közelében tartani, de még kevésbé megmeredt töltényeket ily helyeken meglágyítani.

Robbanási gázok.

Robbanás után mutatkozó rosz gázok a gyújtás helytelen eszközösét, és így a fentebbi szabályok be nem tartását bizonyítják. A helytelen gyújtás azonban nem csak a levegőt rontja, hanem a robbanás hatállyát is csökkenti.

Ez nem robbant töltések, törekedni kell, ezek elrobbanását a közelben elhelyezett új fűrlyukak ellsütése által eszközölni.

Nobel Dynamit részvény-társulat

Bécsben, I. ker. Wallfischgasse II. szám.

Gyár: Pozsonyban.

